



Regione Toscana

PIANO REGIONALE CAVE PR06 - ANALISI MULTICRITERIALE



ATLANTE DELLE ANALISI MULTICRITERIALI SVOLTE SULLE AREE DI RISORSA PER LA DEFINIZIONE DEI GIACIMENTI

DATI IDENTIFICATIVI DELLA RISORSA

Codice PRC della Risorsa 090510330610	Nome della Risorsa Cava Borrassole	
Provincia AR	Comune SAN GIOVANNI VALDARNO	Località Rena Bianca-Carpinete
Codice PRAE 133 A 4/5 (Vs-V)	Codice PRAER 133 I 5	Codice PAERP 051033_01
Accorpamento Formazionale Depositi sabbiosi di origine fluvio lacustre; arenarie poco cementate tipo "panchina"; molasse; depositi sabbiosi con ciottoli	Materiali del Settore 1	Materiale PAERP

VALUTAZIONE MULTICRITERIALE

1) Valutazione paesaggistico/territoriale

Fattore/i Escludente E1	Fattore/i Condizionante CFE	Ambito di Analisi	Livello di criticità
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VEGETAZIONE	ASSENTE
		RISORSE IDRICHE	ASSENTE
		SUOLO E SOTTOSUOLO	MEDIO
		Livelli di criticità ALTA in sovrapposizione rispetto a due diversi Ambiti di Analisi (Escludente E2) <input type="checkbox"/>	

NOTE:

2) Rilevazione di attività estrattive risultanti da Obblighi Informativi nel periodo 2013-2016

Attività presenti che interessano l'area in misura prevalente ☐

Attività presenti che interessano l'area in maniera parziale ☒

Nessuna presenza di attività ☐

Note sullo stato dei luoghi

3) Analisi geologica

FORMAZIONI GEOLOGICHE

Codice Formazione	Nome Formazione	Descrizione Formazione
VILb	Sabbie, sabbie ciottolose e sabbie siltoso-argillose e limi sabbiosi	Sabbie, sabbie ciottolose e sabbie siltoso-argillose e limi sabbiosi
Codice Formazione	Nome Formazione	Descrizione Formazione
VILc	Argille e argille sabbiose lignitifere lacustri e fluvio-lacustri	Argille e argille sabbiose lignitifere lacustri e fluvio-lacustri
Codice Formazione	Nome Formazione	Descrizione Formazione
VILe	Sabbie e conglomerati	Sabbie e conglomerati

Codice Formazione	Nome Formazione	Descrizione Formazione
VILh	Limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose	Limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose

Considerazioni petrografiche e mineralogiche

Si tratta di depositi villafranchiani sopra cui si sono depositati sedimenti olocenici (bna). Si ritrovano: limi argillosi e argille sabbiose (VILh), sabbie e conglomerati (VILe), argille a argille sabbiose (VILc), sabbie e sabbie ciottolose (VILb).

Considerazioni geomeccaniche strutturali

I sedimenti di cui sopra sono interessati da fenomeni di fagliazione e da numerosi corpi di frana, compatibili con la natura incoerente dei depositi descritti.

MATERIALI ESTRAIBILI

Codice Materiale	Descrizione Materiale
11	Argille
Codice Materiale	Descrizione Materiale
12	Sabbie

Possibili utilizzi

Prodotti

INERTI NATURALI: SABBIE GHIAIE ARGILLE LIMI

Uso

USO INDUSTRIALE O DA COSTRUZIONE

Varietà merceologiche

inerti naturali - varie pezzature

Analisi dei materiali estratti da Obblighi Informativi

OBI 2013: con comunicazione prot. 1611 del 20/01/2012 è stata comunicata la sospensione dei lavori che, a tutt'oggi risultano fermi; OBI 2014: con comunicazione prot. 1611 del 20/01/2012 è stata comunicata la sospensione dei lavori che, a tutt'oggi risultano fermi; OBI 2015: con comunicazione prot. 1611 del 20/01/2012 è stata comunicata la sospensione dei lavori che, a tutt'oggi risultano fermi; OBI 2016: con comunicazione prot. 1611 del 20/01/2012 è stata comunicata la sospensione dei lavori che, a tutt'oggi risultano fermi.

ESITO DELL'ANALISI (Presenza del materiale, caratteristiche morfologiche strutturali e tutela del materiale)

Il materiale, presente nelle zone limitrofe della risorsa, nella sua porzione centrale risulta in parte impoverito dall'attività estrattiva pregressa.

L'area risulta essere già stata oggetto di attività estrattiva nella sua porzione centrale. Presenza di fenomeni di instabilità attivi e quiescenti.

Il materiale risulta essere abbondante sul territorio regionale per cui non si ravvedono particolari esigenze di tutela.

4) Valutazione stato della pianificazione

Presenza di Giacimento nel PRAE

Presenza di Giacimento nel PRAER

Presenza di Giacimento nel PAERP

Conformità/Compatibilità del PS/RU/POC con l'individuazione di un Giacimento



In parte.

CRITICITA' URBANISTICA

Nessuna

5) Analisi dei contributi della partecipazione

Contributi partecipativi del PRC ☐

☐ GEOLOGICO

Ambito di interesse

☐ TERRITORIALE

☐ ALTRO

Sintesi dei contributi

Non e' pervenuto nessun contributo in merito. In accoglimento dell'osservazione 164.1, è stato modificato il perimetro del giacimento potenziale.

ESITO DELLE VALUTAZIONI

Non individuazione del Giacimento ☐

Giacimento ☐

Giacimento potenziale ☒

CODICE GIACIMENTO **09051033061003**

NOME GIACIMENTO **Buca ai Falchi**

CODICE COMPENSORIO **87**

NOME COMPENSORIO **Inerti naturali San Giovanni Incisa Castelfranco**