



Regione Toscana

PIANO REGIONALE CAVE PR06 - ANALISI MULTICRITERIALE



ATLANTE DELLE ANALISI MULTICRITERIALI SVOLTE SULLE AREE DI RISORSA PER LA DEFINIZIONE DEI GIACIMENTI

DATI IDENTIFICATIVI DELLA RISORSA

Codice PRC della Risorsa

090510010030

Nome della Risorsa

Provincia

AR

Comune

ANGHIARI

Località

San Lorenzo

Codice PRAE

101 C 0(a)

Codice PRAER

101 III 0

Codice PAERP

051001_03

Accorpamento Formazionale

Depositi alluvionali recenti ed attuali terrazzati e non; depositi di colmata, palustri, torbosi, morenici, accumuli detritici e di frana

Materiali del Settore

1

Materiale PAERP

VALUTAZIONE MULTICRITERIALE

1) Valutazione paesaggistico/territoriale

Fattore/i

Escludente **E1**

☐

Fattore/i

Condizionante **CFE**

☐

Ambito di Analisi

Livello di criticità

VEGETAZIONE

MEDIO

RISORSE IDRICHE

MEDIO

SUOLO E SOTTOSUOLO

ASSENTE

Livelli di criticità ALTA in sovrapposizione rispetto a due diversi Ambiti di Analisi (Escludente E2) ☐

NOTE:

2) Rilevazione di attività estrattive risultanti da Obblighi Informativi nel periodo 2013-2016

Attività presenti che interessano l'area in misura prevalente

☐

Attività presenti che interessano l'area in maniera parziale

☐

Nessuna presenza di attività

☒

Note sullo stato dei luoghi

Nell'area sono presenti segni di attività estrattiva pregressa

3) Analisi geologica

FORMAZIONI GEOLOGICHE

Codice Formazione

VILa

Nome Formazione

Conglomerati e ciottolami poligenici

Descrizione Formazione

Conglomerati e ciottolami poligenici

Considerazioni petrografiche e mineralogiche

Si tratta di conglomerati e ciottolami poligenici di età villafranchiana (VILa).

Considerazioni geomeccaniche strutturali

L'area della risorsa è caratterizzata da deformazioni tettoniche di tipo compressivo riportate in carta come thrust. Esse sono individuabili nelle scarpate che interessano la porzione centrale dell'area.

MATERIALI ESTRAIBILI

Codice Materiale	Descrizione Materiale
13	Ghiaie
Codice Materiale	Descrizione Materiale
6	Conglomerati e Brecce

Possibili utilizzi

Prodotti

INERTI NATURALI: SABBIE GHIAIE ARGILLE LIMI

Uso

USO INDUSTRIALE O DA COSTRUZIONE

Varietà merceologiche

inerti naturali - varie pezzature

Analisi dei materiali estratti da Obblighi Informativi

OBI 2013: cava non produttiva (in data 20.01.2013 è decaduta l'autorizzazione. Nell'anno 2013 non è stata effettuata attività estrattiva. A questa data non è stata presentata alcuna richiesta di rinnovo e/o nuova autorizzazione); OBI 2014: nessun dato disponibile; OBI 2015: nessun dato disponibile; OBI 2016: nessun dato disponibile.

ESITO DELL'ANALISI (Presenza del materiale, caratteristiche morfologiche strutturali e tutela del materiale)

Il materiale è presente nell'area della risorsa e nelle zone limitrofe.

Dall'esame delle foto aeree si riconoscono segni ben visibili di attività estrattiva pregressa.

L'area in esame non è interessata da vincoli ostativi di rilievo. Poichè il materiale d'interesse è presente anche nell'area circostante, è possibile estendere il giacimento verso nord o verso est per evitare l'area già interessata da escavazione.

4) Valutazione stato della pianificazione

Presenza di Giacimento nel PRAE

Presenza di Giacimento nel PRAER

Presenza di Giacimento nel PAERP

Conformità/Compatibilità del PS/RU/POC con l'individuazione di un Giacimento



CRITICITA' URBANISTICA

H Alta criticità derivante dalla pianificazione di settore regionale e/o provinciale

5) Analisi dei contributi della partecipazione

Contributi partecipativi del PRC



Ambito di interesse

- ☐ GEOLOGICO
☒ TERRITORIALE
☐ ALTRO

Sintesi dei contributi

Contributo del Comune (prot. 38453 del 24.01.2018) nel quale si chiede la conferma del sito estrattivo

ESITO DELLE VALUTAZIONI

Non individuazione del Giacimento ☐

Giacimento ☐

Giacimento potenziale ☒

CODICE GIACIMENTO **09051001003001**

NOME GIACIMENTO **San Lorenzo**

CODICE
COMPENSORIO **53**

NOME COMPENSORIO **Inerti naturali della Valtiberina**