



COMUNE DI LARCIANO
PROVINCIA DI PISTOIA



RELAZIONE PAESAGGISTICA

(ai sensi del D.P.C.M. 12-12-2005 e s.m.i.)

Misure e interventi per la salvaguardia e la tutela del Padule di Fucecchio
Invaso idrico di Castelmartini, in Comune di Larciano (PT)

Codice Elaborato

**ALL
RP_05**

Titolo dell'elaborato:

Fotoinserimenti ante-post intervento_V2

Rev	Data	Foglio	Scala	Descrizione:	Redatto da	Verificato da	Approvato da
0	07/2023	ISO A4	---	Consegna Relazione Paesaggistica	T. Loiacono	A. Meli	A. Meli
1	01/2025	ISO A4	--	Consegna integrazioni PAUR	T. Loiacono	C. Biancoli	A. Meli
2	04/2025	ISO A4	--	Consegna integrazioni PAUR	T. Loiacono	C. Biancoli	A. Meli

COMMITTENTE:



**Consorzio di Bonifica 4
Basso Valdarno**

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Mattia Bonfanti

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO:



Arch. Andrea Meli
Studio Inland
Via di S. Niccolò 6
50125 Firenze (FI)


Paes. Caterina Biancoli
Paes. Tommaso Loiacono

INDICE

1. FOTOINSERIMENTI ANTE POST INTERVENTO	3
INQUADRAMENTO PUNTI DI VISTA FOTOGRAFICI	3
VISTA A	4
VISTA B	5
VISTA C	6
VISTA D	7
VISTA E	7
VISTA F	8
VISTA G	8
VISTA H	10
VISTA I	11

1. FOTOINSERIMENTI ANTE POST INTERVENTO

INQUADRAMENTO PUNTI DI VISTA FOTOGRAFICI



FOTOINSERIMENTI ANTE POST INTERVENTO_V2

VISTA A



Figura 1.1: Vista A - ante intervento



Figura 1.2: Vista A - post intervento

VISTA B



Figura 1.3: Vista B - ante intervento



Figura 1.4: Vista B - post intervento

VISTA C



Figura 1.5: Vista C - ante intervento



Figura 1.6: Vista C - post intervento

VISTA D



Figura 1.7: Vista D - ante/post intervento, nella parentesi rossa l'area d'intervento non visibile dal punto di vista

VISTA E




Figura 1.8: Vista E - ante/post intervento, nella parentesi rossa l'area d'intervento non visibile dal punto di vista

VISTA F



Figura 1.9: Vista F - ante/post intervento, nella parentesi rossa l'area d'intervento non visibile dal punto di vista

VISTA G



Figura 1.10: Vista G - ante intervento



Figura 1.11: Vista G - post intervento, senza interventi di inserimento paesaggistico



Figura 1.12: Vista G - post intervento, con interventi di inserimento paesaggistico

VISTA H



Figura 1.13: Vista H - ante intervento



Figura 1.14: Vista H - post intervento

VISTA I



Figura 1.15: Vista I - ante intervento



Figura 1.16: Vista I - post intervento, senza interventi di inserimento paesaggistico

FOTOINSERIMENTI ANTE POST INTERVENTO _V2



Figura 1.17: Vista I - post intervento, con interventi di inserimento paesaggistico al momento della loro realizzazione



Figura 1.18: Vista I - post intervento, con interventi di inserimento paesaggistico a maturità delle specie vegetali di progetto